

Boltiere: interventi di sistemazione sulle staccionate in legno

di **Redazione**

18 Agosto 2023 - 7:00

Il **Comune di Boltiere** è provvisto di diversi percorsi ciclopedonali che costeggiano rogge e canali irrigui. Molti di questi percorsi sono provvisti di staccionate in legno con il fine protettivo, tuttavia molte di queste risutano in pessimo stato. Per questo motivo volontà dell'**Amministrazione Comunale** è quella di sostituire parzialmente le staccionate ammalorate, con l'installazione di nuove più robuste e durature.

Si realizzeranno, quindi, nuove staccionate in acciaio di più facile manutenzione, oltre che più durature rispetto a quelle in legno. Per dare avvio a questo intervento di sostituzione delle staccionate sull'intero territorio comunale si è deciso di intervenire inizialmente su quattro punti:

- Parco I maggio ingresso di Via Colleoni;
- Parco I maggio ponticello sulla roggia;
- Ciclopedonale Via del roccolo ingresso Via Locatelli;
- Ciclopedonale Via del roccolo ingresso Via Don Giuseppe Carminati.

Per poter effettuare tali interventi l'amministrazione comunale ha stanziato la cifra di circa **12.500 euro**.

Articolo a cura del Comune di Boltiere.